

Comprobación del 100% de las soldaduras por termofusión realizadas a la lámina de polietileno de alta densidad (PEAD) mediante la realización del:

- **Ensayo de comprobación de la resistencia de las soldaduras mediante el ensayo de desgarro/pelado en obra** . Para dicho ensayo se emplea un tensiómetro de campo.

{oziogallery 39}