

Obra medioambiental Nº73

Escrito por Administrator

Miércoles, 28 de Febrero de 2018 18:54 - Actualizado Jueves, 01 de Marzo de 2018 17:28

Nombre de la obra: Verificación del sistema de impermeabilización mediante el sistema geofísico de prospección eléctrica "Dipolo" en la geomembrana de PEAD de la Celda SUR 2A del Complejo Medioambiental del Barbanza

Municipio: Lousame

Provincia: A Coruña

Promotor: FCC, S.A

Superficie de impermeabilización: 6.900 m2

Trabajos realizados: DETECCIÓN DE FUGAS CONTROL GEOFÍSICO DIPOLO